



# COMUNE DI FAENZA

Settore Lavori Pubblici - Servizio Progettazione Edifici  
dell'Unione della Romagna Faentina

**PROGETTO  
ESECUTIVO**



CUP J21B15000100004

Servizio Progettazione Edifici  
URF in nome e per conto del  
Comune di faenza - Piazza del  
Popolo n.31 - 48018 Faenza  
(RA)

P.I. 2018/19 - Comune di Faenza  
Deliberazione n. 202 del 24/10/2018

"Lavori di completamento restauro e risanamento  
conservativo del fabbricato denominato  
Palazzo del Podestà"

Asse 5 - POR FESR - Azione 6.7.1

Sala dell'Arengo un nuovo Padiglione Faenza nel cuore della città

ELABORATI: Il Stralcio Funzionale  
Opere Seconda  
Fase 1 - Ex Scuola di musica e scalone

RAPP.:

TAVOLA:

\_\_\_\_\_

DATA:

RUP e Validatore  
(Arch. Claudio Coveri)  
*documento firmato digitalmente*

Progettista architettonico  
(Arch. Raffaella Grillandi)

Progettista strutturale  
(Ing. Marco Peroni)

Elaborato:  
Documentazione Fotografica  
- Strutturale

## 9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

### *INTERVENTI LOCALI SU COMPLESSO EDILIZIO IN MURATURA PORTANTE DENOMINATO "PALAZZO DEL PODESTA'"*

Committente:	COMUNE DI FAENZA
Ubicazione:	Piazza Martiri della Libertà Comune di Faenza (RA)
Progettazione architettonica:	Arch. Raffaella Grillandi
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Claudio Coveri
Progettazione strutturale:	Ing. Marco Peroni

Faenza, Agosto 2018

Ing. Marco Peroni

(documento firmato digitalmente)



*Fotopiano del prospetto su Piazza del Popolo*



*Fotopiano del prospetto su Piazza Martiri della Libertà*



*Vista odierna del fronte su Corso Saffi*



*Vista dalla Piazza Martiri della Libertà con al centro il "Voltone del Podestà"*



*Il volume addossato dal lato di Piazza Martiri della Libertà con la scala di accesso*



*Vista interna del "Salone dell'Arengo", oggetto di rifunzionalizzazione e riallestimento degli spazi interni.*



*Vista dei locali interni con evidenti segni di degrado dovuto ad infiltrazioni di acque meteoriche dalla copertura*



*Il sondaggio eseguito nel pavimento del Salone con individuata la soletta in c.c.a.*



*Copertura della loggia sul lato che affaccia e sbalza verso la torre dell'orologio*



*Attuale conformazione della copertura spingente*



*Lesioni connesse al ribaltamento della facciata*





*Lo sporto di gronda realizzato prolungando i travetti dell'orditura terziaria*



*Misurazione dell'altezza dei travetti (10 cm)*



*Misurazione della larghezza dei travetti (10 cm)*



*Misurazione della larghezza del tavolato (circa 30 cm)*



*Altezza dell'orditura primaria (20 cm)*



*Larghezza dell'orditura primaria (17 cm)*



*Altezza dell'orditura secondaria (18 cm)*



*Larghezza dell'orditura secondaria (16 cm)*



*Vista delle capriate lignee esistenti nella copertura del blocco denominato "Ex scuola di musica"*



*Vista delle capriate lignee esistenti nella copertura del blocco denominato "Ex scuola di musica"*





*Vista delle orditura lignee esistenti nella copertura del blocco denominato "Ex scuola di musica"*



*Sondaggio su una delle pareti interne ai locali del secondo piano (Ex scuola di musica) che evidenzia la tessitura muraria in mattoni forati disposti in foglio (sondaggio S10)*



*Sondaggio sul solaio di piano secondo che evidenzia la presenza di grosse travi lignee e un singolo tavolato soprastante in scarse condizioni di conservazione (sondaggio S5)*



*Sondaggio su una delle pareti interne ai locali del secondo piano (Ex scuola di musica) che evidenzia la tessitura muraria in mattoni pieni non opportunamente ammorsati ai paramenti perimetrali (sondaggio S8)*



*Sondaggio su una delle pareti interne ai locali del secondo piano (Ex scuola di musica) che evidenzia la tessitura muraria in mattoni forati disposti in foglio (sondaggio S9)*



*Sondaggio su uno degli orizzontamenti del piano secondo del blocco denominato Ex scuola di musica che evidenzia la presenza di una volta con frenelli in muratura di mattoni pieni (sondaggio S1)*



*Sondaggio sul solaio di piano secondo interno alla loggia su Piazza dei Martiri che evidenzia la presenza di putrelle metalliche e tavelloni in laterizio (sondaggio S7)*



*Sondaggio su uno degli orizzontamenti del piano secondo del blocco denominato Ex scuola di musica che evidenzia la presenza di una volta in muratura (sondaggio S3)*

Faenza, Agosto 2018

Ing. Marco Peroni  
(documento firmato digitalmente)