



RUE 2014

Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

Comune di Faenza

L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. - *"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"*

A.3

 RUE_ALLEGATI

EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO

Adottato con atto di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 30 del 21.07.2014

Approvato con atto di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 11 del 31.03.2015

SINDACO DI FAENZA
Giovanni Malpezzi

ASSESSORE ALLE POLITICHE TERRITORIALI
Matteo Mammini

SINDACO DI CASTEL BOLOGNESE
Daniele Meluzzi

SINDACO DI BRISIGHELLA
Davide Missiroli

PROGETTO
Ennio Nonni

SINDACO DI RIOLO TERME
Alfonso Nicolardi

SINDACO DI CASOLA VALSENIO
Nicola Iseppi



SINDACO DI SOLAROLO
Fabio Anconelli

Alla redazione del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza hanno partecipato

Progetto generale

Ennio Nonni

Gruppo di progettazione

Daniele Babalini
Federica Drei
Lucia Marchetti
Devis Sbarzaglia

Sistema Informativo Territoriale

Antonello Impellizzeri

Elaborazioni

Cinzia Neri
Daniele Bernabei

Aspetti normativi

Lucio Angelini
Roberta Darchini

Procedimento

Mauro Benericetti
Tiziana Piancastelli

Aspetti giuridici

Deanna Bellini

Aspetti turistici e statistici

Claudio Facchini
Simonetta Torroni

Aspetti commerciali comunali

Maurizio Marani

Aspetti agronomici e forestali

Luca Catani
Alvaro Pederzoli

Aspetti geologici

Alessandro Poggiali

Sistema insediativo storico

Silvia Laghi
Andrea Gamberini
Stefano Saviotti

Archeologia territoriale

Soprintendenza Archeologica Regione Emilia-Romagna
Chiara Guarnieri
Claudia Tempesta

Aziende a rischio di incidente rilevante

Daniele Bernabei
Massimo Donati

Valutazione ambientale

Università di Bologna - Dipartimento di Architettura
Simona Tondelli (responsabile scientifico)
Elisa Conticelli
Stefania Proli
Stefano Fatone

Condizione Limite per l'Emergenza

Analisi sperimentali condotte in collaborazione con
Dipartimento Protezione Civile e Regione Emilia-Romagna

Vulnerabilità sismica dell'insediamento urbano e scenari di danno

Analisi sperimentali condotte in collaborazione con
Dipartimento Protezione Civile e Regione Emilia-Romagna

Vulnerabilità sismica del centro storico

Università degli Studi di Catania
Caterina Carocci (responsabile scientifico)
Cesare Tocci
Zaira Barone - Pietro Copani

Aspetti energetici

Massimo Alberti
Mattia Baldacci - Michele Balducci
Stefano Collina - Claudio Obrizzi
Pietro Collina - Andrea Montuschi - Christian Fabbi

Promozione artistica

Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza
Claudia Casali

Processo di partecipazione istituzionale

Massimo Bastiani - Virna Venerucci

Processo di partecipazione sociale

Ilaria Nervo

Elaborati del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza

Hanno carattere prescrittivo nell'ordine:

Tav. P.1	Schede progetto
Tav. P.2	Norme di Attuazione
Tav. P.3	Progetto - scala 1:5.000 (40 Tavv.)
Tav. P.4	Progetto centro storico - scala 1:2.000 (12 Tavv.)
Tav. P.5	Attività edilizia e procedimenti
Tav. P.6	RIR (Aziende a Rischio di Incidente Rilevante)

Sono elaborati conoscitivi per l'applicazione del RUE:

Tav. C.1	Relazione illustrativa
Tav. C.2	Tavola dei vincoli - scala 1:10.000 (56 Tavv.) e Scheda dei vincoli
Tav. C.3	VALSAT (Comprensiva di "Sintesi non tecnica" e "Valutazione di incidenza")
Allegato A.1	Il piano regolatore della sismicità
Allegato A.2	Il piano regolatore dell'energia
Allegato A.3	Emergenze architettoniche fragili con valore storico
Allegato A.4	Partecipazione istituzionale e sociale

Indice

1. Introduzione alla conoscenza degli elementi fragili	pag. 3
2. Sezioni A e B: porte e portoni	
2.1 Quadrante 1 (Rione rosso ovest)	
2.1.1 portoni	pag. 9
2.1.2 porte	pag. 12
2.2 Quadrante 2 (Rione rosso est)	
2.2.1 portoni	pag. 17
2.2.2 porte	pag. 24
2.3 Quadrante 3 (Rione nero)	
2.3.1 portoni	pag. 37
2.3.2 porte	pag. 43
2.4 Quadrante 4 (Rione verde ovest)	
2.4.1 portoni	pag. 55
2.4.2 porte	pag. 59
2.5 Quadrante 5 (Rione verde est)	
2.5.1 portoni	pag. 65
2.5.2 porte	pag. 74
2.6 Quadrante 6 (Rione giallo)	
2.6.1 portoni	pag. 85
2.6.2 porte	pag. 92
2.7 Quadrante 7 (Borgo Durbecco)	
2.7.1 portoni	pag. 101
2.7.2 porte	pag. 102
3. Sezione C: Portali e Porte di Edifici Religiosi	pag. 107
4. Sezione D: Pertugi per la mescita del vino	pag. 117
5. Sezione E: Elementi di arredo minori	pag. 123
6. Sezione F: Targhe storiche	pag. 131
7. Sezione G: Insegne storiche	pag. 137
8. Sezione H: Rifugi bellici	pag. 145
9. Sezione I: Archi e pilastrate di vicolo chiuso	pag. 153
10. Sezione L: Edicole e Croci Sacre	pag. 157
11. Sezione M: Pietre Miliari	pag. 161

12. Sezioni N: Paracarri e Cantonali

12.1	Quadrante 1 (Rione rosso ovest)	pag. 165
12.2	Quadrante 2 (Rione rosso est)	pag. 169
12.3	Quadrante 3 (Rione nero)	pag. 179
12.4	Quadrante 4 (Rione verde ovest)	pag. 187
12.5	Quadrante 5 (Rione verde est)	pag. 191
12.6	Quadrante 6 (Rione giallo)	pag. 199
12.7	Quadrante 7 (Borgo Durbecco)	pag. 207

13. Sezione O: Granarolo e Oriolo

13.1	Granarolo	
13.1.1	portoni	pag. 211
13.1.2	porte	pag. 212
13.1.3	elementi di arredo minore	pag. 214
13.1.4	paracarri e cantonali	pag. 215
13.2	Oriolo	
13.2.1	porte	pag. 219

Introduzione alla conoscenza degli elementi fragili

Il RUE disciplina le azioni di tutela e valorizzazione dei nuclei storici e degli edifici di valore presenti nel territorio del Comune di Faenza ivi compreso il CENTRO STORICO della città, reputato di essenziale importanza in quanto rappresentazione e sede della definizione della identità comunitaria.

Il progetto del RUE ha richiesto un adeguamento e ampliamento delle conoscenze sul tessuto edilizio ed i suoi componenti, comprendendo tra gli aspetti di tutela anche gli elementi e le emergenze architettoniche minori, che concorrono a palesare l'immagine inconfondibile del centro storico faentino.

Con l'introduzione della tutela, implicitamente gli elementi divengono di interesse collettivo, in quanto unitamente agli edifici contribuiscono a rendere maggiormente decifrabile il carattere storico complessivo.

Rispetto al PRG '98 che aveva censito in modo generalizzato le emergenze minori presenti nel centro storico, comprendendo tra gli altri anche gli elementi architettonici facenti parte dell'organismo edilizio, diversamente, il progetto del RUE sul tessuto storico faentino, effettua una precisa distinzione tra gli elementi incorporati nell'edificio e quindi già soggetti alla specifica tutela derivante da quella primaria e gli elementi accessori non oggetto di tutela diretta e quindi fragili ed in pericolo a causa delle proprie peculiarità, che potrebbero quindi scomparire o subire manomissioni se non tutelati, con la conseguente perdita del carattere originario e la compromissione dell'immagine evocativa del centro storico.

L'indagine, svolta con un censimento diretto strada per strada, ha evidenziato una ricchezza di elementi architettonici minori con valore artigianale decorativo e testimoniale mai rilevati prima. Gli elementi censiti e soggetti a tutela sono tutti visibili dagli spazi pubblici e riguardano:

- | | |
|---|----------|
| - i portoni originari dei palazzi | (n° 201) |
| - le porte di valore di accesso agli edifici | (n° 249) |
| - porte e portali di edifici religiosi | (n° 23) |
| - i pertugi per la mescita vino | (n° 7) |
| - gli altri elementi di arredo o di documentazione storica | (n° 18) |
| - le targhe storiche prevalentemente stradali | (n° 12) |
| - insegne di valore documentario, molte delle quali non più attuali | (n° 14) |
| - l'identificazione dei rifugi bellici | (n° 9) |
| - archi e pilastrate di vicolo chiuso | (n° 6) |
| - edicole sacre e croci | (n° 11) |
| - pietre miliari | (n° 2) |
| - paracarri e cantonali | (n° 166) |

Per l'agevole individuazione degli elementi, il centro storico è stato suddiviso in 7 quadranti circoscritti dalla viabilità perimetrale, di seguito elencati:

- Quadrante 1 (C.so Mazzini - V.le Tolosano - V.le Baccarini);
- Quadrante 2 (C.so Mazzini - V.le Baccarini - V.le IV Novembre - C.so Garibaldi);
- Quadrante 3 (C.so Saffi - C.so Garibaldi - V.le Ceramiche - Via Mura Mittarelli);
- Quadrante 4 (C.so Mazzini - Via Cavour - V.le Stradone - Via della Rocca);
- Quadrante 5 (C.so Mazzini - C.so Matteotti - V.le Stradone - Via Cavour);
- Quadrante 6 (C.so Saffi - Via Mura Gioco del Pallone - C.so Matteotti);
- Quadrante 7 ("il Borgo" : Via S. Pellico - P.za Lanzoni - Via Case Nuove - Via De Gasperi).

Ogni quadrante (riprodotto nel documento in scala 1:2000), riporta la localizzazione degli elementi contrassegnandoli con un numero progressivo, suddivisi per tipologia tramite un simbolo colorato (▲ portoni, ▲ porte, ▲ pertugi, ▲ elementi minori, ● paracarro in sasso sporgente, ● paracarro in sasso filo muro o cantonali in sasso, ● paracarri in ferro, ● cantonali in sasso monumentale) o con una lettera (T targhe, I insegne, R rifugi, A archi, E edicole sacre, P pietre miliari) ed identificati tramite la via o il numero civico.

A seguire, per ogni quadrante, si trovano tutte le schede suddivise per quadranti e tipologie, con la rappresentazione fotografica di ogni elemento.

PORTE, PORTONI E PORTALI (n° 473)

Risulta molto evidente la quantità importante di porte degli edifici storici minori e di portoni dei palazzi storici nobiliari; un patrimonio enorme di alta falegnameria che difficilmente è ripetibile per consistenza e qualità manifatturiera e che il RUE identifica per mantenere inalterata l'unitarietà prospettica dei fronti e confermarne l'importanza ai fini identitari del centro faentino. L'analisi ha restituito molti elementi, alcuni di notevole pregio, soprattutto per i portoni dei palazzi nobiliari con una serie di modelli di base riconducibili ad almeno 10 tipologie prevalenti a dimostrazione che la progettazione di tali elementi è parte integrante di quella architettonica dei palazzi stessi. Anche nell'edilizia minore sono presenti tipologie di portoni di qualità con ricchezza di varietà e di manufatti. Vengono segnalati anche i portoni in legno dei cortili o di locali al piano terra con accesso diretto dalla strada, originariamente utilizzati come depositi o come esercizi commerciali non più esistenti, che ora vengono utilizzati prevalentemente come autorimesse. Alcuni manufatti pur non essendo di particolare pregio, mantengono proprie caratteristiche documentarie e comprendono interessanti sistemi di chiusura in ferro di rilievo artigianale.

Pur avendo la tutela finalità conservativa, nell'evidenza della vetustà e della deperibilità del materiale (legno) degli elementi stessi, gli interventi potranno anche essere di tipo diverso dalla pura rigorosa conservazione, pur coerenti con il disegno dei prospetti e dei caratteri storico-architettonici del complesso edilizio, ma comunque conseguenti ad approfondimenti da sottoporre al vaglio della Commissione per la Qualità (CQAP) che valuterà gli interventi più opportuni.

PERTUGI PER LA MESCITA DEL VINO (n° 7)

Oltre agli elementi descritti (porte e portoni) vengono evidenziate alcune specificità, tipiche della tradizione faentina, quali i pertugi per la mescita vino. Questi erano ricavati spesso nelle ante in legno dei portoni dei palazzi ed uno in particolare è ricavato nella muratura di facciata di un edificio. Si utilizzavano per la vendita al dettaglio, ma senza consumo, direttamente dalla strada; una sorta di esercizio commerciale ante litteram da conservare.

TARGHE STORICHE ED INSEGNE (n° 26)

Si segnalano anche le targhe storiche stradali in cotto e ceramica smaltata, le insegne storiche ceramiche che identificavano botteghe ceramiche ora non più esistenti e le insegne moderne di attività varie con lettere in rilievo o in ferro.

ALTRI ELEMENTI DI ARREDO O DI DOCUMENTAZIONE STORICA (n° 18)

Questi elementi già segnalati in parte dal PRG '98, consistono in manufatti prevalentemente in ferro costituiti da mensole per l'illuminazione pubblica, portabandiere, grate sopraporta di particolare valore decorativo e pensiline in ferro e vetro, che meritano la tutela come documentazione della ricchezza decorativa degli edifici.

IDENTIFICAZIONE DEI RIFUGI BELLICI (n° 9)

Va fatta una citazione particolare sui rifugi bellici degli anni '40 e sulla loro individuazione. Sono ancora presenti sulle facciate di alcuni edifici con capienti seminterrati accessibili direttamente dalla strada, alcuni simboli riconducibili alla presenza dei rifugi antiaerei per il riparo della popolazione durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale. Esiste una cartografia risalente al periodo bellico che indica decine di rifugi, contrassegnati su strada da un cerchio concentrico tricolore e/o dalla lettera "I" di idrante, dipinti sulle facciate; attualmente, di questi segni ne sono rimasti solo alcuni molto sbiaditi e come si intuisce, quelli che restano sono estremamente fragili. In questo allegato vengono opportunamente segnalati e tutelati come testimonianza storica e civile.

PARACARRI E CANTONALI (n° 166)


Ulteriori elementi da preservare sono i paracarri ed i cantonali in sasso o ferro. Elementi storici antecedenti l'invenzione dei veicoli a motore, hanno tutt'ora lo scopo di segnalare e proteggere gli spigoli degli edifici al bordo della carreggiata. Nel centro storico faentino è possibile trovarne di diversi tipi indicati opportunamente in base al loro quadrante d'appartenenza.

QUADRO DI UNIONE

scala 1:5000

IDENTIFICAZIONE QUADRANTI





LEGENDA
 QUADRANTE 1 - RIONE ROSSO OVEST
 scala 1:2000

- ▲ portoni
- ▲ porte



**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 1 (RIONE ROSSO OVEST)**

1



Corso Baccarini 16

2



Corso Baccarini 80

3



Corso Mazzini 83

4



Corso Mazzini 85

5



Corso Mazzini 89

6



Corso Mazzini 93

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 1 (RIONE ROSSO OVEST)**

7



Corso Mazzini 105

8



Corso Mazzini 121

9



Piazza San Domenico 1

10



Piazza San Domenico 18

11



Via Maioliche 4

12



Via Maioliche 6

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 1 (RIONE ROSSO OVEST)**

13



Via Paganelli 2

14



Via Zucchini

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 1 (RIONE ROSSO OVEST)**

1



Corso Baccarini 4

2



Corso Baccarini 6

3



Corso Baccarini 40

4



Corso Baccarini 40/1

5



Corso Baccarini 60

6



Corso Mazzini 111

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 1 (RIONE ROSSO OVEST)**

7



Corso Mazzini 113

8



Corso Mazzini 157

9



Piazza San Domenico 3

10



Piazza San Domenico 12

11



Piazza San Domenico 15

12



Via Maioliche 4/A

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 1 (RIONE ROSSO OVEST)**

13



Via Martiri Ungheresi 1

14




Via Zucchini 6

15



Via Zucchini 7



LEGENDA
QUADRANTE 2 - RIONE ROSSO EST
 scala 1:2000

- ▲ portoni
 - ▲ porte
- | | | | |
|---|--------------------------|---|------------------|
| ▲ | numero
identificativo | - | numero
civico |
|---|--------------------------|---|------------------|

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 2 (RIONE ROSSO EST)**

1



Corso Baccarini 17

2



Corso Baccarini 17/A

3



Corso Baccarini 19

4



Corso Garibaldi 2

5



Corso Garibaldi 4

6



Corso Garibaldi 8

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 2 (RIONE ROSSO EST)**

7



Corso Garibaldi 38

8



Corso Mazzini 21

9



Corso Mazzini 37

10



Corso Mazzini 47

11



Corso Mazzini 55

12



Corso Mazzini 69

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 2 (RIONE ROSSO EST)**

13



Corso Mazzini 71

14



Corso Mazzini 75

15



Corso Mazzini 77

16



Via D'Azzo Ubaldini 4

17



Via D'Azzo Ubaldini 6

18



Via D'Azzo Ubaldini 12

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 2 (RIONE ROSSO EST)**

19



Via Campidori 1

20



Via Campidori 9

21



Via Campidori 14

22




Via Campidori 16

23



Via Campidori 24/A

24



Via Campidori 26

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 2 (RIONE ROSSO EST)**

25



Via Laderchi 8/A

26



Via Manara 5

27



Via Manara 7

28



Via Naviglio 8

29



Via Naviglio 13

30



Via Micheline 11

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 2 (RIONE ROSSO EST)**

31



Via Tomba 21

32



Via Tomba 28

33



Via Tomba 13

34



Via XX Settembre 1

35



Via XX Settembre 6

36



Via XX Settembre 10

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 2 (RIONE ROSSO EST)**

37



Via XX Settembre 16

38



Via XX Settembre 17

39



Via XX Settembre 18

40



Via XX Settembre 21

41



Vicolo Sant'Abramo

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 2 (RIONE ROSSO EST)**

1



Corso Baccarini 3

2



Corso Baccarini 7

3



Corso Garibaldi 12

4



Corso Garibaldi 22

5



Corso Garibaldi 24

6



Corso Garibaldi 26

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 2 (RIONE ROSSO EST)**

7



Corso Garibaldi 36

8



Corso Garibaldi 42

9



Corso Mazzini 3

10



Corso Mazzini 51

11



Largo Bersaglieri 12

12



Piazza della Libertà 5

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 2 (RIONE ROSSO EST)**

13



Piazza della Libertà 8

14



Piazza della Libertà 9

15



Via Campidori 2

16



Via Campidori 4

17



Via Campidori 6

18



Via Campidori 11

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 2 (RIONE ROSSO EST)**

19



Via Campidori 16/A

20



Via Campidori 18

21



Via Campidori 20

22



Via Campidori 22

23



Via Campidori 24

24



Via Fanini

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 2 (RIONE ROSSO EST)**

25



Via Fanini

26



Via Laderchi 2

27



Via Laderchi 5

28



Via Laderchi 8

29



Via Laderchi 10

30



Via Laderchi 12

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 2 (RIONE ROSSO EST)**

31



Via Manara 1

32



Via Manara 3

33



Via Manara 18

34



Via Manara 20

35



Via Manara 21

36



Via Micheline 35

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 2 (RIONE ROSSO EST)**

37



Via Micheline 36

38



Via Micheline 45

39



Via Naviglio 2

40



Via Naviglio 6

41



Via Nuova 3

42



Via Nuova 71

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 2 (RIONE ROSSO EST)**

43



Via Nuova 93

44



Via San Giovanni Battista 13/A

45



Via Santo Stefano

46



Via Santo Stefano

47



Via Tomba 3

48



Via Tomba 10

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 2 (RIONE ROSSO EST)**

49




Via Tomba 18

50



Via Tomba 23

51



Via Tomba 24

52



Via XX Settembre 12

53



Via XX Settembre 19

54



Via XX Settembre 23

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 2 (RIONE ROSSO EST)**

55



Via XX Settembre 28

56



Via XX Settembre 31

57



Vicolo dei Remoti

58



Vicolo Diavoletto 2

59



Vicolo Diavoletto 5

60



Vicolo Diavoletto 3

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 2 (RIONE ROSSO EST)**

61



Vicolo Diavoletto

62



Via Calligherie 11

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 3 (RIONE NERO)**

1



Corso Garibaldi 3

2



Corso Garibaldi 5

3



Corso Garibaldi 9

4




Corso Garibaldi 15

5



Corso Garibaldi 19

6



Corso Saffi 24

EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 3 (RIONE NERO)

7



Corso Saffi 28

8



Corso Saffi 48

9



Corso Saffi 50

10



Corso Saffi 52

11



Piazza San Francesco 22

12



Piazza XI Febbraio 4

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 3 (RIONE NERO)**

13



Piazza XI Febbraio 18

14



Via Acquatino 11/A

15



Via Anconetano 2

16



Via Costa 3

17



Via Costa 11

18



Via della Croce 16


**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 3 (RIONE NERO)**

19




Via della Croce 20

20



Via Emiliani 2

21



Via Emiliani 4

22



Via Fadina 7

23



Via Fadina 9/A

24



Via Giangrandi 2

EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 3 (RIONE NERO)



Via Montalto 7



Via Monsignor Battaglia 3



Via San Bernardo 6



Via Sant'Ippolito 28



Via Sarti 14



Via Seminario 2

EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 3 (RIONE NERO)

31



Viale delle Ceramiche 25

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 3 (RIONE NERO)**

1



Corso Garibaldi 7

2




Corso Garibaldi 37

3



Corso Garibaldi 39

4



Corso Garibaldi 41

5



Corso Garibaldi 45

6



Corso Garibaldi 51

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 3 (RIONE NERO)**

7



Corso Saffi 2

8



Corso Saffi 16

9



Corso Saffi 18

10



Corso Saffi 22

11



Corso Saffi 32

12



Piazza San Francesco 11

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 3 (RIONE NERO)**

13



Piazza XI Febbraio 15

14



Piazza XI Febbraio 19

15



Via Acquatino 2

16



Via Anconetano 10

17



Via Barilotti 3

18



Via Barilotti 5

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 3 (RIONE NERO)**

19



Via Barilotti 7

20



Via Barilotti 11

21



Via Barilotti

22



Via Costa 5

23



Via della Croce 3

24



Via della Croce 8

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 3 (RIONE NERO)**

25



Via della Croce 10

26



Via della Croce 12

27




Via della Croce 13

28



Via della Croce 18

29



Via della Croce

30



Via Emiliani 1


**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 3 (RIONE NERO)**

31



Via Emiliani 4/A

32




Via Fadina 1

33



Via Fadina 7/A

34



Via Fadina 7/B

35



Via Fadina 9/B

36



Via Fadina 11

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 3 (RIONE NERO)**

37



Via Fadina 18

38



Via Giangrandi 3

39



Via Giangrandi 7

40



Via Giangrandi 9

41



Via Giangrandi 11

42



Via Giangrandi 37

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 3 (RIONE NERO)**

43



Via San Bernardo 2

44



Via Sant'Ippolito 4

45



Via Sant'Ippolito 29

46



Via Sant'Ippolito 31

47



Via Sarti 2

48



Via Sarti 5

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 3 (RIONE NERO)**

49



Via Sarti 18

50



Via Sarti 36

51



Viale delle Ceramiche 13

52




Via della Croce 13

53



Via Fadina 1



LEGENDA
 QUADRANTE 4 - RIONE VERDE OVEST
 scala 1:2000

- ▲ portoni
 - ▲ porte
- | | | | |
|---|--------------------------|---|------------------|
| ▲ | numero
identificativo | - | numero
civico |
|---|--------------------------|---|------------------|

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 4 (RIONE VERDE OVEST)**

1



Via Cavour 7

2



Via Cavour 9

3



Via Cavour 11

4



Via Cavour 13

5



Via Cavour 21

6



Corso Mazzini 74

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 4 (RIONE VERDE OVEST)**

7



Corso Mazzini 76

8



Corso Mazzini 78

9



Corso Mazzini 80

10



Corso Mazzini 82

11



Corso Mazzini 88

12



Corso Mazzini 92


**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 4 (RIONE VERDE OVEST)**

13



Corso Mazzini 100

14



Corso Mazzini 102

15



Corso Mazzini 106

16



Corso Mazzini 116

17



Via Balianco 3

18



Via Cà Pirota

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 4 (RIONE VERDE OVEST)**

19



Via Pascoli 15

20



Via Santa Maria dell'Angelo

21



Via Santa Maria dell'Angelo 27


**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 4 (RIONE VERDE OVEST)**

1



Via Cavour 27

2



Via Cavour 29

3



Corso Mazzini 84

4



Corso Mazzini 126

5



Corso Mazzini 130

6



Largo Portello 11

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 4 (RIONE VERDE OVEST)**

7



Via Cà Pirola 20

8



Via Cà Pirola 22

9



Via Cà Pirola 24

10



Via Pascoli 4

11



Via Pascoli 18

12



Via Pascoli 19

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 4 (RIONE VERDE OVEST)**

13



Via Pascoli 20

14



Via Pascoli 22

16



Via Pascoli 31

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 5 (RIONE VERDE EST)**

1



Via Cavour 22

2



Corso Matteotti 5

3



Corso Matteotti 7

4



Corso Matteotti 9

5



Corso Matteotti 25

6



Corso Matteotti 27

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 5 (RIONE VERDE EST)**

7



Corso Matteotti 47

8



Corso Mazzini 52

9



Corso Mazzini 58

10



Corso Mazzini 60

11



Corso Mazzini 62

12



Corso Mazzini 66

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 5 (RIONE VERDE EST)**

13



Corso Mazzini 68

14



Piazza Santa Lucia 1

15



Via Castellani

16



Via Castellani 8

17



Via Castellani 14

18



Via Castellani 16

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 5 (RIONE VERDE EST)**

19



Via Castellani 17

20



Via Castellani 18

21



Via Castellani 21

22



Via Castellani 22

23



Via Castellani 23

24



Via Castellani 25

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 5 (RIONE VERDE EST)**

25



Via Castellani 27

26



Via Castellani 33

27



Via Pistocchi 7

28




Via Santa Maria dell'Angelo 1

29



Via Santa Maria dell'Angelo 9

30



Via Santa Maria dell'Angelo 17

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 5 (RIONE VERDE EST)**

31



Via Santa Maria dell'Angelo 18

32



Via Scaletta 15

33



Via Severoli 12

34



Via Severoli 14

35



Via Severoli 16

36



Via Severoli 18

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 5 (RIONE VERDE EST)**

37



Via Severoli 31

38



Via Severoli 33

39



Via Tonducci 15

40



Via Tonducci 17

41



Via Tonducci 24

42



Via Zanelli 4

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 5 (RIONE VERDE EST)**

43



Via Zanelli 8

44



Vicolo Gottardi

45



Vicolo Gottardi

46



Vicolo Gottardi

47



Vicolo Gottardi

48



Vicolo Montini 27

EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 5 (RIONE VERDE EST)

49



Vicolo Pasolini 4

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 5 (RIONE VERDE EST)**

1



Via Cavour 16

2



Via Cavour 18

3



Via Matteotti 15

4



Via Matteotti 29

5



Via Matteotti 37

6



Via Matteotti 45

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 5 (RIONE VERDE EST)**

7



Via Matteotti 53

8



Via Matteotti 59

9



Via Matteotti 61

10



Corso Mazzini 38

11



Corso Mazzini 42

12



Corso Mazzini 44

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 5 (RIONE VERDE EST)**

13



Corso Mazzini 48

14



Corso Mazzini 64

15



Piazza del Popolo 23

16



Piazza Nenni 11-23

17



Piazzetta Santa Lucia 2

18



Via Castellani 4

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 5 (RIONE VERDE EST)**

19



Via Castellani 10

20



Via Castellani 35

21



Via Mura Cappuccine 2

22



Via Naldi

23



Via Naldi 2

24



Via Orto Sant Agnese 20

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 5 (RIONE VERDE EST)**

25



Via Pistocchi

26



Via Pistocchi 3

27



Via Santa Maria dell'Angelo

28



Via Santa Maria dell'Angelo 4

29



Via Santa Maria dell'Angelo 5

30



Via Santa Maria dell'Angelo

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 5 (RIONE VERDE EST)**

31



Via Santa Maria dell'Angelo

32



Via Sauro 12

33



Via Scaletta 6

34



Via Tonducci 3

35



Via Tonducci 10

36



Via Tonducci 14

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 5 (RIONE VERDE EST)**

37



Via Gottadri

38



Via Tonducci 22

39



Via Tonducci

40




Vicolo Bertolazzi

41



Vicolo Gottardi 4

42



Vicolo Montini 4/A

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 5 (RIONE VERDE EST)**

43



Vicolo Montini 16

44



Vicolo Montini 17

45



Vicolo Pasolini 16

46



Vicolo Pasolini 18

47



Vicolo Vergini 5


48



Vicolo Vergini

EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 5 (RIONE VERDE EST)

49




Voltone della Molinella

50



Via Castellari 19



LEGENDA
 QUADRANTE 6 - RIONE GIALLO
 scala 1:2000

- ▲ portoni
- ▲ porte



**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 6 RIONE GIALLO**

1



Corso Matteotti 2

2



Corso Matteotti 4

3



Corso Matteotti 6

4



Corso Matteotti 8

5



Corso Matteotti 10

6



Corso Matteotti 16A

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 6 RIONE GIALLO**

7



Corso Matteotti 50

8



Corso Matteotti 52

9



Corso Matteotti 54

10



Corso Saffi 19

11



Corso Saffi 21

12



Corso Saffi 25

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 6 RIONE GIALLO**

13



Corso Saffi 31

14



Corso Saffi 59

15



Corso Saffi 61

16



Piazza Martiri della libertà 30

17



Via Bondiolo 3

18



Via Bondiolo 4

EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 6 RIONE GIALLO

19



Via Bondiolo 6

20



Via Bondiolo 26

21



Via Bondiolo 28

22



Via Bondiolo 85

23



Via Comandini 2

24



Via Comandini 4

EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 6 RIONE GIALLO

25



Via Foschini

26



Via Manfredi 14

27



Via Manfredi 28

28



Via San Giovanni Bosco 1

29



Via San Giovanni Bosco 3

30



Via San Giovanni Bosco 22

EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 6 RIONE GIALLO

31



Via San Michele

32



Via Sant Antonio

33



Via Sant Antonio 4

34



Via Sant Antonio 4/A

35



Via Sant Antonio 7

36



Via Torricelli 10

EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 6 RIONE GIALLO

37



Via Torricelli 13

38




Via Torricelli 21

39



Via Torricelli 25

40



Via Torricelli 26

41



Via Torricelli 28

42



Via Zuffe 5


**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 6 (RIONE GIALLO)**

1



Corso Matteotti 18

2



Corso Matteotti 20

3



Corso Matteotti 24

4



Corso Matteotti 30

5



Corso Matteotti 38

6



Corso Matteotti 56

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 6 (RIONE GIALLO)**

7



Corso Matteotti 58

8



Corso Matteotti 60

9



Corso Matteotti 70

10



Corso Matteotti 72

11



Corso Matteotti 74

12



Corso Matteotti 80

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 6 (RIONE GIALLO)**

13



Corso Saffi 3

14



Corso Saffi 41

15



Piazza Martiri della Libertà 23

16



Piazza Sant Agostino 1

17



Via Baroncini 7

18



Via Baroncini 18


**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 6 (RIONE GIALLO)**

19



Via Baroncini 22

20



Via Bondiolo 10

21



Via Bondiolo 13

22



Via Bondiolo 35

23



Via Borgo d'Oro 2

24



Via Borgo d'Oro 4

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 6 (RIONE GIALLO)**

25



Via Borgo d'Oro 11

26




Via Cavina 5

27



Via Cavina 9

28



Via Cavina 24

29



Via Marescalchi 9

30



Via Marescalchi 14

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 6 (RIONE GIALLO)**

31



Via Marescalchi 26

32



Via Marescalchi 30

33



Via Minardi 17

34



Via Mura Diamante Torelli 2

35



Via Mura Diamante Torelli 63

36



Via San Giovanni Bosco 11

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 6 (RIONE GIALLO)**

37



Via Sant Agostino 24

38



Via Torricelli 9

39



Via Torricelli 14

40



Via Torricelli 16

41




Via Zuffe 6

42



Via Zuffe 7



LEGENDA
QUADRANTE 7 - BORGO DURBECCO
scala 1:2000

- ▲ portoni
- ▲ porte



**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE A – PORTONI QUADRANTE 7 BORGIO DURBECCO**

1



Corso Europa 28

2



Corso Europa 30

3



Corso Europa 73

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 7 BORGO DURBECCO**

1



Corso Europa 17

2



Corso Europa 35

3




Corso Europa 38

4



Corso Europa 45

5



Corso Europa 59


6



Corso Europa 80

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE QUADRANTE 7 BORGO DURBECCO**

7



Corso Europa 89

8



Corso Europa 97

9



Corso Europa 121

10



Via Mura Polveriera 1

11



Via Mura Polveriera 3

12



Via Sant Antonino

INDIVIDUAZIONE PORTE E PORTALI CHIESE

C numero
identificativo - numero
elementi



**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE C – PORTALI (PL) E PORTE (P) DI EDIFICI RELIGIOSI**

PL1



Basilica Cattedrale
Piazza della Libertà

PL1



Basilica Cattedrale
Piazza della Libertà

PL1



Basilica Cattedrale
Piazza della Libertà

P1



Basilica Cattedrale
Via Barilotti 2

P1



Basilica Cattedrale
Via Bertucci 1

P1



Basilica Cattedrale
Via Bertucci 3

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE C – PORTALI (PL) E PORTE (P) DI EDIFICI RELIGIOSI**

PL2



Chiesa di S.Francesco d'Assisi
Piazza San Francesco 14

P2



Chiesa di S.Francesco d'Assisi
Piazza San Francesco 14

PL3



Chiesa dei SS. Ippolito e Lorenzo
Via S. Ippolito 27

P3



Chiesa dei SS. Ippolito e Lorenzo
Via S. Ippolito 27

PL4



Chiesa di S. Stefano
Via XX Settembre 9-11

P4



Chiesa di S. Stefano
Via XX Settembre 9-11

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE C – PORTALI (PL) E PORTE (P) DI EDIFICI RELIGIOSI**

P4



Chiesa di S. Stefano
Via XX Settembre 9-11

PL5



Chiesa di S. Filippo Neri
Corso Mazzini 57-61

P5



Chiesa di S. Filippo Neri
Corso Mazzini 57-61

P5



Chiesa di S. Filippo Neri
Corso Mazzini 57-61

PL6



Chiesa di S. Cecilia
Via Ugolini d'Azzo Ubaldini

PL7



Chiesa di S. Domenico
Piazza S. Domenico 5

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE C – PORTALI (PL) E PORTE (P) DI EDIFICI RELIGIOSI**

P7



Chiesa di S. Domenico
Piazza S. Domenico 5

PL8



Chiesa dei SS. Vitale e Clemente
Corso Mazzini 107

PL9



Chiesa di S. Giovanni di Dio

PL10



Chiesa di S. Giuseppe
Corso Mazzini 94

PL11



Chiesa di S. Umiltà
Via Pascoli angolo Via S. Maria dell'Angelo

PL12



Chiesa di S. Rocco
Piazzetta S. Rocco

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE C – PORTALI (PL) E PORTE (P) DI EDIFICI RELIGIOSI**

P12



Chiesa di S. Rocco
Piazzetta S. Rocco

PL13




Chiesa di S. Maria Vecchia
Piazza S. Maria Foris Portam 2

P13



Chiesa di S. Maria Vecchia
Piazza S. Maria Foris Portam 2

P13



Chiesa di S. Maria Vecchia
Piazza S. Maria Foris Portam 2

PL14



Chiesa di S. Maria dell'Angelo o Nuova
Via S. Maria dell'Angelo 11

P14



Chiesa di S. Maria dell'Angelo o Nuova
Via Barbavara

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE C – PORTALI (PL) E PORTE (P) DI EDIFICI RELIGIOSI**

PL15




Chiesa di S. Antonio da Padova
Piazza della Penna

PL16




Chiesa di S. Bartolomeo
Via Scaletta angolo Corso Matteotti

P16



Chiesa di S. Bartolomeo
Via S. Bartolo

P16



Chiesa di S. Bartolomeo
Via S. Bartolo

PL17



Chiesa di S. Agostino
Piazza S. Agostino 3

P18



Chiesa di S. Margherita
Via Minardi 2

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE C – PORTALI (PL) E PORTE (P) DI EDIFICI RELIGIOSI**

PL19



Chiesa del Carmine
Via Bondiolo 34/A

PL20



Chiesa di S. Maria dei Servi
Corso Saffi angolo via Manfredi

P20



Chiesa di S. Maria dei Servi
Corso Saffi angolo via Manfredi

P20



Chiesa di S. Maria dei Servi
Corso Saffi angolo via Manfredi

PL21



Ex Oratorio della Santissima Annunziata
Corso Europa

PL22



Chiesa di S. Antonino
Corso Europa 73

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE C – PORTALI (PL) E PORTE (P) DI EDIFICI RELIGIOSI**

PL23



Chiesa della Commenda
Piazza Frà Saba

INDIVIDUAZIONE PERTUGI PER LA MESCITA

▲ numero identificativo - numero civico




EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE D – PERTUGI PER LA MESCITA

LOCALIZZAZIONE

Via Santa Maria dell'Angelo 5

Descrizione e note:

Antico pertugio in legno per la mescita del vino al minuto.
In cattivo stato di conservazione.



LOCALIZZAZIONE

Via Montalto 1

Descrizione e note:

Antico pertugio in legno per la mescita del vino al minuto.
In mediocre stato di conservazione.



LOCALIZZAZIONE

Via Tonducci 4

Descrizione e note:

Antico pertugio in legno per la mescita del vino al minuto.
In cattivo stato di conservazione.




EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE D – PERTUGI PER LA MESCITA

LOCALIZZAZIONE

Via Viarani 7

Descrizione e note:

Antico pertugio in legno per la mescita del vino al minuto.
In mediocre stato di conservazione.




LOCALIZZAZIONE

Via Bucci

Descrizione e note:

Antico pertugio in legno incastonato nel muro per la mescita del vino al minuto.
In buono stato di conservazione.




LOCALIZZAZIONE

Via Torricelli 26

Descrizione e note:

Antico pertugio in legno per la mescita del vino al minuto.
Inbuono stato di conservazione.



EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE D – PERTUGI PER LA MESCITA

LOCALIZZAZIONE

Via Borsieri 8

Descrizione e note:

Antico pertugio in legno per la mescita
del vino al minuto.
In buono stato di conservazione.



INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DI ARREDO MINORI

▲ numero
identificativo - numero
civico



EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO SEZIONE E – ELEMENTI DI ARREDO MINORI

LOCALIZZAZIONE

Via Castellani 25

Descrizione e note:

Mensola in ferro verniciato porta "fanale" della illuminazione stradale di inizio secolo.
In discreto stato di conservazione.



LOCALIZZAZIONE

Via Campidori 28

Descrizione e note:

Mensola in ferro porta "fanale" della vecchia illuminazione stradale, recante la data del 1910.
In mediocre stato di conservazione.



LOCALIZZAZIONE

Via Torricelli 7

Descrizione e note:

Mensola in ferro verniciato per insegna commerciale.
In mediocre stato di conservazione.



EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO SEZIONE E – ELEMENTI DI ARREDO MINORI

LOCALIZZAZIONE

Via Laderchi 2

Descrizione e note:

Braciere di ferro affisso allo spigolo del muro di Palazzo Morri in angolo fra Via XX Settembre e Via Laderchi.
In mediocre stato di conservazione.



LOCALIZZAZIONE

Via Scaletta 12

Descrizione e note:

Tettoia in ferro e vetro sopra l'ingresso del Cinema Sarti.
In buono stato di conservazione.



LOCALIZZAZIONE

Via Cavina 9

Descrizione e note:

Tettoia in ferro e vetro sopra l'ingresso del Cinema Italia.
In buono stato di conservazione.



**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE E – ELEMENTI DI ARREDO MINORI**

LOCALIZZAZIONE

Via Scaletta 8

Descrizione e note:

Mensola per illuminazione pubblica del dopoguerra.
In cattivo stato di conservazione.



LOCALIZZAZIONE

Via Mura gioco del pallone 19

Descrizione e note:

Inferriata di protezione posta sulle mura in corrispondenza di Via Mura gioco del pallone.
In discreto stato di conservazione.




LOCALIZZAZIONE

Corso Mazzini 100

Descrizione e note:

Asta porta bandiera posta sopra l'architrave della porta di accesso all'abitazione.
In buono stato di conservazione.



**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE E – ELEMENTI DI ARREDO MINORI**

LOCALIZZAZIONE

Via Mura Diamante Torelli 2

Descrizione e note:

Asta porta bandiera posta sopra l'architrave della porta di accesso all'abitazione.
In buono stato di conservazione.



LOCALIZZAZIONE

Corso Garibaldi 22

Descrizione e note:

Asta porta bandiera posta sopra l'architrave della porta di accesso all'abitazione.
In buono stato di conservazione.



LOCALIZZAZIONE

Via Barilotti 7/B

Descrizione e note:

Sopraluce in ferro battuto posto al disopra dell'ingresso dell'attività commerciale.
In buono stato di conservazione.



**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE E – ELEMENTI DI ARREDO MINORI**

LOCALIZZAZIONE

Corso Garibaldi 12

Descrizione e note:

Sopraluce in ferro battuto posto al disopra dell'ingresso dell'attività commerciale.
In buono stato di conservazione.



LOCALIZZAZIONE

Corso Garibaldi 37

Descrizione e note:

Sopraluce in ferro battuto posto al disopra dell'ingresso dell'attività commerciale.
In buono stato di conservazione.



LOCALIZZAZIONE

Corso Garibaldi 38

Descrizione e note:

Sopraluce in ferro battuto posto al disopra dell'ingresso dell'attività commerciale.
In buono stato di conservazione.



EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO SEZIONE E – ELEMENTI DI ARREDO MINORI

LOCALIZZAZIONE

Corso Garibaldi 38

Descrizione e note:

Grate in ferro battuto poste all'esterno delle finestre dell'attico.
In buono stato di conservazione.



LOCALIZZAZIONE

Corso Mazzini 9

Descrizione e note:

Serpente in ferro battuto posto all'angolo tra corso Mazzini e vicolo diavoletto.
In buono stato di conservazione.



LOCALIZZAZIONE

Corso Mazzini 35-33/A

Descrizione e note:

Bacheca del Cinema Sarti in ferro battuto posta su muro di Corso Mazzini.
In buono stato di conservazione.



INDIVIDUAZIONE TARGHE

T numero - numero
identificativo - civico



EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO SEZIONE F – TARGHE STRADALI

LOCALIZZAZIONE

Corso Saffi 2

Descrizione e note:

Targa stradale in marmo bianco risalente agli anni '20 – '30 .
In discreto stato di conservazione



LOCALIZZAZIONE

Via Naviglio 25

Descrizione e note:

Targa stradale in marmo bianco risalente agli anni '20 – '30 .
In discreto stato di conservazione



LOCALIZZAZIONE

Via Fadina 11

Descrizione e note:

Targa stradale in marmo bianco risalente agli anni '20 – '30 .
In discreto stato di conservazione



EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO SEZIONE F – TARGHE STRADALI

LOCALIZZAZIONE

Corso Garibaldi 3

Descrizione e note:

Targa stradale in marmo bianco
risalente agli anni '20 – '30 .
In discreto stato di conservazione



LOCALIZZAZIONE

Corso Europa 30

Descrizione e note:

Targa stradale in marmo bianco
risalente agli anni '20 – '30 .
In discreto stato di conservazione



LOCALIZZAZIONE

Via Mura Tolosano

Descrizione e note:

Targa stradale in marmo bianco
risalente agli anni '20 – '30 .
In discreto stato di conservazione



EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO SEZIONE F – TARGHE STRADALI

LOCALIZZAZIONE

Via Zanelli 2

Descrizione e note:

Targa in cotto con decorazioni floreali.
In discreto stato di conservazione.



LOCALIZZAZIONE

Via Santa Maria dell'Angelo 1

Descrizione e note:

Targa in cotto con decorazioni floreali.
In discreto stato di conservazione.



LOCALIZZAZIONE

Piazza del Popolo 35

Descrizione e note:

Targa in cotto con decorazioni floreali.
In cattivo stato di conservazione.



EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO SEZIONE F – TARGHE STRADALI

LOCALIZZAZIONE

Piazza della Libertà 4

Descrizione e note:

Targa in ceramica indicante la proprietà comunale.
In mediocre stato di conservazione.



LOCALIZZAZIONE

Piazza del Popolo 35

Descrizione e note:

Targa in ceramica indicante la proprietà comunale.
In mediocre stato di conservazione.




LOCALIZZAZIONE

Via Severoli 1

Descrizione e note:

Targa in cotto con decorazioni floreali.
In discreto stato di conservazione.



INDIVIDUAZIONE INSEGNE STORICHE

I numero - numero
identificativo - civico



EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO SEZIONE G – INSEGNE STORICHE

LOCALIZZAZIONE

Corso Baccarini 2

Descrizione e note:

Pannello in ceramica con cornice in cotto risalente al 1912.
In buono stato di conservazione.



LOCALIZZAZIONE

Corso Baccarini 60

Descrizione e note:

Pannello in ceramica risalente al 1923.
In buono stato di conservazione.



LOCALIZZAZIONE

Corso Saffi 8

Descrizione e note:

Pannello in ceramica risalente al 1908.
In buono stato di conservazione.



EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE G – INSEGNE STORICHE

LOCALIZZAZIONE

Corso Europa 97

Descrizione e note:

Insegna storica di Bottega ceramica risalente al 1928 posta sull'edificio in angolo tra Corso Europa e Via Pompiglioni.
In buono stato di conservazione.



LOCALIZZAZIONE

Via Barbavara 5

Descrizione e note:

Insegna di attività risalente agli anni '30.
In buono stato di conservazione.



LOCALIZZAZIONE

Via Marescalchi 11

Descrizione e note:

Insegna di attività risalente agli anni '30.
In buono stato di conservazione.



EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE G – INSEGNE STORICHE

LOCALIZZAZIONE

Corso Baccarini 17

Descrizione e note:

Insegna dell'Istituto Statale d'Arte per la ceramica risalente al 1905.
In buono stato di conservazione.



7

LOCALIZZAZIONE

Corso Mazzini 41

Descrizione e note:

Insegna di attività risalente agli anni '10.
In buono stato di conservazione.



8

LOCALIZZAZIONE

Corso Mazzini 39

Descrizione e note:

Insegna di attività risalente agli anni '10.
In buono stato di conservazione.



9

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE G – INSEGNE STORICHE**

LOCALIZZAZIONE

Corso Mazzini 35

Descrizione e note:

Insegna di attività risalente agli anni '10.
In buono stato di conservazione.



LOCALIZZAZIONE

Corso Mazzini 33/A

Descrizione e note:

Insegna di attività risalente agli anni '10.
In buono stato di conservazione.



LOCALIZZAZIONE

Corso Mazzini 33

Descrizione e note:

Insegna di attività risalente agli anni '10.
In buono stato di conservazione.



**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE G – INSEGNE STORICHE**

LOCALIZZAZIONE

Corso Mazzini 33

Descrizione e note:

Insegna di attività risalente agli anni '10.
In buono stato di conservazione.



LOCALIZZAZIONE

Corso Mazzini 32 angolo Via Pistocchi

Descrizione e note:

Insegna di attività risalente al 1924.
In buono stato di conservazione.



14

LOCALIZZAZIONE

Viale delle Ceramiche 31

Descrizione e note:



15

INDIVIDUAZIONE RIFUGI BELLICI

R numero identificativo - numero civico



EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO SEZIONE H – RIFUGI BELLICI

LOCALIZZAZIONE

Via Tonducci 20

Descrizione e note:

Segnale dipinto a vernice sul muro indicante la presenza di un idrante in prossimità di un rifugio.
In mediocre stato di conservazione.



LOCALIZZAZIONE

Via Marco da Faenza 2

Descrizione e note:

Scritta in polacco indicante la posizione di un rifugio in prossimità del duomo.
In pessimo stato di conservazione.



Faenza 1994 – Via Marco da Faenza. Resti di una iscrizione polacca.

EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO SEZIONE H – RIFUGI BELLICI

LOCALIZZAZIONE

Via Castellani 14

Descrizione e note:

Segnale dipinto a vernice sul muro indicante la presenza di un idrante in prossimità di un rifugio. In mediocre stato di conservazione.



Via Castellini

LOCALIZZAZIONE

Via Zuffe 5

Descrizione e note:

Segnale dipinto a vernice sul muro indicante la presence di un idrante in prossimità di un rifugio. In mediocre stato di conservazione.



Faenza 1994 – Via Zuffe.

EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO SEZIONE H – RIFUGI BELLICI


LOCALIZZAZIONE

Via Torricelli 26

Descrizione e note:

Segnale tricolore a cerchi concentrici dipinto a vernice sul muro indicante la presenza di un rifugio.

In mediocre stato di conservazione.



Faenza 1994 – In alto sulla destra il disco tricolore che indicava un rifugio. Via Torricelli

LOCALIZZAZIONE

Via Giangrandi 2

Descrizione e note:

Segnale tricolore a cerchi concentrici dipinto a vernice sul muro indicante la presenza di un rifugio.

In mediocre stato di conservazione.



VIA Giangrandi

EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO SEZIONE H – RIFUGI BELLICI

LOCALIZZAZIONE

Via Comandini 2

Descrizione e note:

Segnale tricolore a cerchi concentrici dipinto a vernice sul muro indicante la presenza di un rifugio.

In mediocre stato di conservazione.



Via Comandini

LOCALIZZAZIONE

Via Barilotti/Duomo

Descrizione e note:

Scritta in polacco indicante la posizione di un rifugio in prossimità del Duomo.

In pessimo stato di conservazione.



EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE H – RIFUGI BELLICI

LOCALIZZAZIONE

Piazza Martiri della Libertà 30

Descrizione e note:

Segnale tricolore a cerchi concentrici dipinto a vernice sul muro indicante la presenza di un rifugio.

In buono stato di conservazione.



INDIVIDUAZIONE
ARCHI O PILASTRATE DI
VICOLO CHIUSO

A	numero	numero
	identificativo	elementi



EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE I – ARCHI DI VICOLO CHIUSO

1



Corso Mazzini angolo via S. Stefano

2



Vicolo dei Remoti

3



Via Giangrandi angolo Via Anconetano

4



Via Naldi

5



Via Castellani


6



Via S. Stefano

INDIVIDUAZIONE
EDICOLE SACRE E CROCI

E numero
identificativo - numero
elementi



**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE L – EDICOLE E CROCI SACRE**

1



Corso Europa

2



Corso Europa

3



Via Castellani angolo Via Santa Maria dell'Angelo

4



Via Vergini

5



Via Cavour angolo Via Baliatico

6



Via Cà Pirota angolo Via Santa Maria dell'Angelo

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE L – EDICOLE E CROCI SACRE**

7



Via Ugonia

8



Via Naviglio angolo Via Campidori

9



Via Marini

10



Via Diavoletto

11



Via Ugolino d'Azzo Ubaldini

INDIVIDUAZIONE PIETRE MILIARI

P numero identificativo - numero elementi



EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE M – PIETRE MILIARI

1





Corso Europa

2



Corso Mazzini



LEGENDA
 QUADRANTE 1 - RIONE ROSSO OVEST
 scala 1:2000

- Paracarri in sasso sporgente
- Paracarri in sasso filo muro o cantonali in sasso
- Paracarri in ferro
- Cantonali in sasso monumentali



**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q1 RIONE ROSSO OVEST**

1



Corso Mazzini 83/A - Paracarro in sasso sporgente

2



Corso Mazzini 105 - P. o C. in sasso filo muro

3



Via Liverani 6 - Paracarro in sasso sporgente

4



Via Liverani 5/A - Paracarro in sasso sporgente

5



Piazza S.Domenico 1 - P. o C. in sasso filo muro

6



Via Paganelli 2/A - Paracarro in sasso sporgente

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q1 RIONE ROSSO OVEST**

7



Via Baccarini 40/1 - Paracarro in ferro

8



Piazza S.Domenico 7 - Paracarro in ferro

9



Chiesa S.Domenico - Paracarro in sasso sporgente

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q2 RIONE ROSSO EST**

1



Corso Mazzini 29 - Paracarro in sasso sporgente

2



Corso Mazzini 31 – P. o C. in sasso filo muro

3



Via Diavoletto 6/A – P. o C. in sasso filo muro

4



Via Diavoletto 6 – P. o C. in sasso filo muro

5



Via Diavoletto 8 – P. o C. in sasso filo muro

6



Via Santo Stefano 3 - P. o C. in sasso filo muro

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q2 RIONE ROSSO EST**

7



Via XX Settembre 6 - Paracarro in sasso sporgente

8



Via XX Settembre 8 - Paracarro in ferro

9



Corso Mazzini 41 - Paracarro in sasso sporgente

10



Via XX Settembre 18 – Par. in sasso sporgente

11



Corso Mazzini 47 - Paracarro in sasso sporgente

12



Corso Mazzini 47 - Paracarro in sasso sporgente

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q2 RIONE ROSSO EST**

13



Via XX Settembre 20 - P. o C. in sacco filo muro

14



Corso Mazzini 55 - Paracarro in sacco sporgente

15



Corso Mazzini 59 - Paracarro in sacco sporgente

16



Corso Mazzini 69/A - Paracarro in sacco sporgente

17



Corso Mazzini 71 - Paracarro in sacco sporgente

18



Via XX Settembre 26 – Par. in sacco sporgente

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q2 RIONE ROSSO EST**

19



Via XX Settembre 38/A – Par. in sasso sporgente

20



Corso Mazzini 79/A - Paracarro in sasso sporgente

21



Via XX Settembre 21 – Can. in sasso monumentale

22



Via Micheline 36 – P. o C. in sasso filo muro

23



Via XX Settembre 15 – Paracarro in ferro

24



Via XX Settembre 17 – P. o C. in sasso filo muro

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q2 RIONE ROSSO EST**

25



Via XX Settembre 19 – Par. in sacco sporgente

26



Via XX Settembre 19 – Par. in sacco sporgente

27



Via XX Settembre 21 – Par. in sacco sporgente

28



Via XX Settembre 35/A – Par. in sacco sporgente

29



Via XX Settembre 37/A – Par. in sacco sporgente

30



Via Ubaldini 4 – Par. in sacco sporgente

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q2 RIONE ROSSO EST**

31



Via Ubaldini 2 – Par. in sasso sporgente

32



Via Ubaldini 1 – Par. in sasso sporgente

33



Via Campidori 11 – Par. in sasso sporgente

34



Via Laderchi 14 – Par. in sasso sporgente

35



Corso Garibaldi 4/E – P. o C. in sasso filo muro

36



Via XX Settembre 18 – Paracarro in ferro

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q2 RIONE ROSSO EST**

37



Via Campidori 16/A – Paracarro in ferro

38



Via Nuova 13 – Paracarro in ferro

39



Via Nuova 33 – Paracarro in ferro

40



Via Nuova 66/A – Par. in sasso sporgente

41



Via Naviglio 51 – Par. in sasso sporgente

42



Via Fornace 8 – Par. in sasso sporgente

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q2 RIONE ROSSO EST**

43





Via Fornace 8 – Par. in sasso sporgente

44



Corso Mazzini 47– Paracarro in ferro



LEGENDA
 QUADRANTE 3 - RIONE NERO
 scala 1:2000

- Paracarri in sasso sporgente
- Paracarri in sasso filo muro o cantonali in sasso
- Paracarri in ferro
- Cantonali in sasso monumentali



**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q3 RIONE NERO**

1



Corso Saffi 48/G - Paracarro in sasso sporgente

2



Corso Saffi 12 - Paracarro in sasso sporgente

3



Corso Saffi 8/D - Paracarro in ferro

4



Piazza della Libertà - Paracarro in sasso sporgente

5



Via Barilotti 17 - Paracarro in sasso sporgente

6



Piazza XI Febbraio 9 – Par. in sasso sporgente

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q3 RIONE NERO**

7



Piazza XI Febbraio 6 – Par. in sacco sporgente

8



Piazza XI Febbraio 2 – Par. in sacco sporgente

9



Basilica Cattedrale - P. o C. filo muro

10



Via Seminario 1/B - Par. in sacco sporgente

11



Via Bertucci 4 - Par. in sacco sporgente

12



Via Costa P.1 - Par. in sacco sporgente

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q3 RIONE NERO**

13



Via Bertucci 2 – Paracarro in ferro

14



Via Costa P.5 – Par. in sasso sporgente

15



Via Giangrandi 2 – Cantionali monumentali

16



Via Montaldo 1 - P. o C. filo muro

17



Via Mons. Battaglia 25 - P. o C. filo muro

18



Piazzetta Zauli 1 - P. o C. filo muro

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q3 RIONE NERO**

19



Via Pezzi 1/A – P. o C. filo muro

20



Via Pezzi 4 – P. o C. filo muro

21



Via Pezzi 6 – P. o C. filo muro

22



Via Sarti 2 - Cantonali monumentali

23



Via Aquatino 16 - Paracarro in ferro

24



Via Emiliani G.M. 1 - Paracarro in ferro

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q3 RIONE NERO**

25



Via Emiliani G.M. 2 – Par. in sasso sporgente

26



Corso Garibaldi 27/B – Par. in sasso sporgente

27



Piazza S. Francesco 18 – Par. in sasso sporgente

28




Via della Croce 1 - Par. in sasso sporgente

29



Museo C. Zauli - Par. in sasso sporgente



LEGENDA
 QUADRANTE 4 - RIONE VERDE OVEST
 scala 1:2000

- Paracarri in sasso sporgente
- Paracarri in sasso filo muro o cantonali in sasso
- Paracarri in ferro
- Cantonali in sasso monumentali



**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q4 RIONE VERDE OVEST**

1



Via Cavour 11 - P. o C. in sacco filo muro

2



Via Pascoli 6 – P. o C. in sacco filo muro

3



Via Pascoli 19 – P. o C. in sacco filo muro

4



Via Cavour 1 – Paracarro in sacco sporgente

5



Corso Mazzini 70/A – Paracarro in sacco sporgente

6



Corso Mazzini 74– Paracarro in sacco sporgente

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q4 RIONE VERDE OVEST**

7



Corso Mazzini 76 – Paracarro in sasso sporgente

8



Corso Mazzini 78/A – P. o C. in sasso filo muro

9



Corso Mazzini 106 – P. o C. in sasso filo muro

10




Via Cantoni 28 – Paracarro in sasso sporgente

11



Via Cantoni 26 – Paracarro in sasso sporgente



LEGENDA
 QUADRANTE 5 - RIONE VERDE EST
 scala 1:2000

- Paracarri in sasso sporgente
- Paracarri in sasso filo muro o cantonali in sasso
- Paracarri in ferro
- Cantonali in sasso monumentali



**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q5 RIONE VERDE EST**

7




Via Tonducci 10 - Paracarri in sasso sporgente

8



Via Tonducci 12 - Paracarri in sasso sporgente

9



Piazza Giacomo della Penna 2 - P. o C. filo muro

10



Via Tonducci 22 – P. o C. filo muro

11



Via Tonducci 24 - P. o C. filo muro

12



Via Tonducci 28 - Paracarri in sasso sporgente

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q5 RIONE VERDE EST**

13



Via Scaletta 2/3 - Paracarro in sasso sporgente

14



Via Scaletta 1 - Paracarro in sasso sporgente

15



Corso Matteotti 9 - P. o C. in sasso filo muro

16



Via Sevaroli 8 - Paracarro in sasso sporgente

17



Via Sevaroli 29 - Paracarro in sasso sporgente

18



Via Pistocchi 17 - Paracarro in sasso sporgente

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q5 RIONE VERDE EST**

19



Via Sevaroli 33 - Paracarro in sasso sporgente

20



Via S.Maria dell'Angelo 1 – Par. in sasso sporgente

21



Via S.Maria dell'Angelo 9 – P. o C. filo muro

22



Ginnasio Torricelli – Paracarro in sasso sporgente

23



Via S.Maria dell'Angelo 19 – P. o C. filo muro

24



Via S.Maria dell'Angelo 19 – Par. sporgente

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q5 RIONE VERDE EST**

25



Corso Mazzini 38/A – P. o C. filo muro

26



Corso Mazzini 48/A – Par. in sacco sporgente

27



Corso Mazzini 52 – Par. in sacco sporgente

28



Corso Mazzini 52 – P. o C. in sacco filo muro

29



Corso Mazzini 54 – Par. in sacco sporgente

30



Corso Mazzini 54 – Par. in sacco sporgente

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q5 RIONE VERDE EST**

31



Corso Mazzini 58 – Par. in sasso sporgente

32



Corso Mazzini 60 – Paracarro in ferro

33



Corso Mazzini 68/D – Par. in sasso sporgente

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q6 RIONE GIALLO**

1



Corso Saffi 51 - Paracarro in sasso sporgente

2



Via Mura Torricelli 27 – Par. in sasso sporgente

3



Piazza Martiri della Libertà 18 – P. o C. filo muro

4



Via Mura Torricelli 28 – Cant. monumentale

5



Via Marescalchi 2 - Paracarro in ferro

6



Via Mura Torricelli 16 - Paracarro in ferro

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q6 RIONE GIALLO**

7



Piazza del Popolo - Cant. in sasso monumentale

8



Piazza del Popolo - Paracarro in sasso sporgente

9



Corso Matteotti 2/A - Paracarro in sasso sporgente

10



Corso Matteotti 2 - Paracarro in ferro

11



Corso Matteotti 2/D - Paracarro in sasso sporgente

12



Via Torricelli 19/B - Paracarro in sasso sporgente

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q6 RIONE GIALLO**

13



Via Torricelli 21/A - Paracarro in sasso sporgente

14



Via San Michele 4/A - Paracarro in sasso sporgente

15



Via Concerie 1 - P. o C. in sasso filo muro

16



Via San Giovanni Bosco 22 - P. o C. filo muro

17



Via San Giovanni Bosco 20 - P. o C. filo muro

18



Via Torricelli 51 - Paracarro in sasso sporgente

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q6 RIONE GIALLO**

19



Via Zuffe 11- Paracarro in sasso sporgente

20



Corso Matteotti 6/A - P. o C. in sasso filo muro

21



Via Bondiolo 8 - Paracarro in sasso sporgente

22



Corso Matteotti 16 - P. o C. in sasso filo muro

23



Corso Matteotti 18 - P. o C. in sasso filo muro

24



Via Virani 1 - P. o C. in sasso filo muro

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q6 RIONE GIALLO**

25



Via Bondiolo 23 - Paracarro in sasso sporgente

26



Via Bondiolo 25/A - Paracarro in sasso sporgente

27



Corso Matteotti 30/A - P. o C. in sasso filo muro

28



Piazza S. Agostino 3 - Paracarro in sasso sporgente

29



Via Bondiolo 39 - Paracarro in ferro

30



Via del Carmine 2 - Paracarro in ferro

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q6 RIONE GIALLO**

31



Via Bondiolo 34 - Paracarro in sasso sporgente

32




Corso Matteotti 64/A- Paracarro in sasso sporgente

33



Via Minardi 45 - Paracarro in sasso sporgente



LEGENDA
QUADRANTE 7 - BORGO DURBECCO
scala 1:2000

- Paracarri in sasso sporgente
- Paracarri in sasso filo muro o cantonali in sasso
- Paracarri in ferro
- Cantonali in sasso monumentali



**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q7 BORGO DURBECCO**

1



Piazza Frà Saba - Paracarro in sasso sporgente

2



Corso Europa 84/A - Paracarro in sasso sporgente

3



Corso Europa 80/2 - Paracarro in sasso sporgente

4



Corso Europa - Paracarro in sasso sporgente

5



Via di Sotto 8 - Paracarro in sasso sporgente

6



Via di Sotto 1 - Paracarro in sasso sporgente

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE N – PARACARRI E CANTONALI – Q7 BORGO DURBECCO**

7



Via di Mezzo - Paracarro in sasso sporgente

8



Via di Sopra 20 - Paracarro in sasso sporgente


9



Via di Sopra 32 - Paracarro in sasso sporgente

LEGENDA
CENTRO STORICO DI GRANAROLO
scala 1:1000

- ▲ portoni
 - ▲ porte
 - ▲ elementi di arredo minore
 - ▲ paracarri e cantonali
- ▲ numero identificativo - numero civico



**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE O – PORTONI CENTRO STORICO DI GRANAROLO**

1



Piazza Manfredi 1

2



Via Oriani 3

3



Via Costa 4

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE O – PORTE CENTRO STORICO DI GRANAROLO**

1



Piazza Manfredi 3

2



Piazza Mazzini 5

3



Piazza Mazzini 12

4



Piazza Mazzini 13

**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE O – PORTE CENTRO STORICO DI GRANAROLO**

5



Via Costa 7

6



Via Risorgimento 2

7



Via Risorgimento 12

8



Via Risorgimento 22


**EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
ELEMENTI DI ARREDO MINORI – CENTRO STORICO DI GRANAROLO**

LOCALIZZAZIONE

Via Risorgimento 11

Descrizione e note:

Cornicione in laterizio.
In discreto stato di conservazione.




LOCALIZZAZIONE

Piazza Manfredi 1

Descrizione e note:

Sporto e cornicione in legno.
In mediocre stato di conservazione.



EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO PARACARRI E CANTONALI – CENTRO STORICO DI GRANAROLO

LOCALIZZAZIONE

Via Risorgimento angolo Via Zaccaria

Descrizione e note:

Palla di bombarda in laterizio.
In discreto stato di conservazione.




1

LEGENDA
CENTRO STORICO DI ORIOLO
scala 1:1000

▲ porte

▲ numero
identificativo - numero
civico



EMERGENZE ARCHITETTONICHE FRAGILI CON VALORE STORICO
SEZIONE B – PORTE CENTRO STORICO DI ORIOLO

1



Via di Oriolo 30

2



Via di Oriolo